



TECHNISCHE MITTEILUNG NR. 170

vom 17.05.1988

- Betroffen:** Motorsegler AVO 68-V "Samburo"
- Gegenstand:** AVO 68-V
- Austausch des Flugmotors Limbach SL 1700 EI gegen Limbach L 2000 E0 1 entsprechend TM 808/L2000 von Fa. Limbach
 - Austausch der Luftschaube HO-V 62R/L 150 A gegen die Luftschaube HO-V 62()/L160BT
- Dringlichkeit:** Auf Wunsch
- Maßnahmen:**
1. Einbau des Motors L 2000 E0 1
 2. Anbau der Luftschaube entsprechend den Anweisungen des Betriebs- und Wartungshandbuches 0107.72 für den Propeller HO-V 62() in der jeweils gültigen Ausgabe.
 3. Austausch folgender Handbücher:
 - Flug- und Betriebshandbuch AVO 68-V "Samburo", Ausgabe 15.04.1977, Änderungsstand 18.01.1978, gegen die Ausgabe 15.04.1983 mit geänderten Seiten F1.A, F5, F15, F16 und F19 (Änderungsstand 17.05.1988).
 - Wartungshandbuch AVO 68 "Samburo", Ausgabe 08.04.1977 gegen die Ausgabe 15.11.1983 mit geänderten Seiten B1A und B9A (Änderungsstand 17.05.1988).



4. Änderung der Cockpit Checkliste und der Farbmarkierungen auf den Triebwerksüberwachungsinstrumenten entsprechend den Angaben im zugehörigen Flughandbuch
5. Prüfflug

HINWEISE:

1. Zum Umbau sind keine Änderungen an der Zelle oder sonstiger Bauteile erforderlich.
2. Die Änderung ist beim Hersteller oder bei einem entsprechenden anerkannten Luftfahrttechnischen Betrieb durchzuführen.
3. Die unter Maßnahme 3. aufgeführten Handbücher können bezogen werden von

Firma Limbach Motorenbau
Kotthausener Straße 5
5330 Königswinter

Das unter Maßnahme 2. aufgeführte Handbuch, sowie die geänderten Seiten des Flug- und Betriebshandbuches, mit Änderungsstand 17.05.88 können bezogen werden von

Hoffmann GmbH & Co. KG
Küpfertingstr. 9
8200 Rosenheim

HOFFMANN PROPELLER ROSENHEIM

LBA Nr. II-A 35 / FAA No. 810-3 F