



Hinweis:

Nach § 14 der Betriebsordnung für Luftfahrtgerät wird nachstehende Lufttüchtigkeitsanweisung (LTA) erlassen. Ein durch sie betroffenes Luftfahrtgerät darf nach dem in der LTA angegebenen Termin, außer für Zwecke der Nachprüfung nur in Betrieb genommen werden, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind.

Die unten aufgeführte ausländische Anweisung bzw. die Technischen Mitteilungen des Herstellers sind Anlaß zur Herausgabe dieser LTA und werden somit Bestandteil dieser Lufttüchtigkeitsanweisung. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, daß Folge-Revisionen zu den Technischen Mitteilungen nicht automatisch zu dieser LTA gehören.

Durchführung und Bescheinigung:

Die Maßnahmen sind von einer nach § 31 der Prüfordnung für Luftfahrtgerät dafür anerkannten Stelle oder einem nach JAR-145 genehmigten Instandhaltungsbetrieb durchzuführen und zu bescheinigen. Die Vorschriften über die Führung der Betriebsaufzeichnungen gemäß § 15 der Betriebsordnung für Luftfahrtgerät sind zu beachten.

95-005 Alpla-Werke (Österreich)

Betroffenes Luftfahrtgerät (4):

Geräte-Nr.: 808

Alpla-Werke (Österreich)

AVO 68-v "Samburo"

- Werk-Nrn.: alle

- ausgerüstet mit Motor Limbach SL 1700 E I und Hoffmann Verstellpropeller HO V 62 R

Bezug:

LBA

Betrifft:

Änderung der Drehzahlmesser-Markierungen im Drehzahlmesser und Aktualisierung des Flughandbuches

Technische Mitteilungen des Herstellers:

Nitsche Technische Mitteilung Nr. 8 vom 14.09.1994.

Durchführung der Maßnahmen:

Gemäß den Angaben der Technischen Mitteilungen.

Information:

Die Maßnahmen können auch von einer sachkundigen Person durchgeführt werden und sind im Bordbuch durch einen Prüfer mit entsprechender Berechtigung zu bescheinigen.

Fristen:

Durchführung spätestens bei der nächsten Jahresnachprüfung.

* * *



Luftfahrt-Bundesamt
-AD-Department-

Airworthiness Directive

*In case of any difficulty, reference should be made
to the German original issue*

95-005 Alpla Werke (Österreich)

Date of issue: 13. Dez. 1994

Affected airplanes:

German Type Certificate No.: 808

Alpla-Werke (Österreich)

AVO 68-v "Samburo"

- S/No's.: all

- equipped with Engine Limbach SL 1700 E I & Hoffmann Feathering Propeller HO V 62 R

Subject:

Modifikation of the tachometer markings.

Action:

Modifikation of the tachometer markings and changing of pages of the Airplane Flight Manual in accordance with the Technical Note.

Compliance:

Latest at the next annual inspection.

Technical publication of the manufacturer:

Nitsche Technical Note Nr. 8, dated September 14, 1994 which becomes herewith part of this AD and may be obtained from Messrs.

LTB Nitsche GmbH
Windseestrasse 40

D-83246 Unterwössen
Federal Republic of Germany

Accomplishment and log book entry:

Action to be accomplished by an approved service station or an authorized person and to be checked and entered in the log by a licensed inspector.