

Datum der Bekanntgabe: 10.08.2000

Muster: Aircraft Philipp (vormals Alpa-Werke / G. Nitsche)
AVO 68 - v "Samburo"

AD der ausländischen Behörde:
-keine-

Geräte-Nr.:
808

Technische Mitteilungen des Herstellers:
Aircraft Philipp Technische Mitteilung Nr. 808-15 vom 18.02.2000

Betroffenes Luftfahrtgerät:

Aircraft Philipp (vormals Alpa-Werke / G. Nitsche)
AVO 68 - v "Samburo"

- **Baureihen:** - alle
- **Werk-Nrn.:** - alle, bei denen der Höhenleitwerksanschluß nicht durch ein Versteifungsblech verstärkt ist

Betrifft:

Höhenleitwerk, Höhenleitwerkanschluss

- Um sicher zu gehen, daß der Höhenleitwerksanschluß richtig ausgelegt ist, ist eine Überprüfung des Anschlusses notwendig

Maßnahmen:

Überprüfung des Höhenleitwerksanschlusses auf die Einhaltung des richtigen Masses der Höhenruderbefestigung und ggf. Modifikation der Bauteile gemäß der Technischen Mitteilung.

Fristen:

Durchführung vor dem nächsten Flug.

Durch die vorgenannten Mängel ist die Lufttüchtigkeit des Luftfahrtgerätes derart beeinträchtigt, daß es nach Ablauf der genannten Fristen nur in Betrieb genommen werden darf, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind. Im Interesse der Sicherheit des Luftverkehrs, das in diesem Fall das Interesse des Adressaten am Aufschub der angeordneten Maßnahmen überwiegt, ist es erforderlich, die sofortige Vollziehung dieser LTA anzuordnen.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Luftfahrt-Bundesamt, Hermann-Blenk-Str. 26, 38108 Braunschweig einzulegen.

LTAs werden auch im Internet unter <http://www.lba.de> publiziert
