



TECHNISCHE MITTEILUNG Nr. 169
vom 17.05.1988

- Betroffen: Motorsegler AVO 68-S "Samburo" mit Flugmotor
Limbach L2000E01
- Gegenstand: Umrüstung auf Baureihe AVO 68-V "Samburo"
- Dringlichkeit: Auf Wunsch
- Maßnahmen:
1. Anbau der Luftschraube H0-V62R/L160BT entsprechend den Anweisungen des Betriebs- und Wartungshandbuchs 0107.72 für den Propeller H0-V 62() in der jeweils gültigen Ausgabe.
 2. Das feuerfeste Typenschild ist gegen eines mit der Musterbezeichnung AVO 68-V "Samburo" auszutauschen.
 3. Neuwägung
 4. Das Flug- und Betriebshandbuch AVO 68-S ist gegen das folgende Handbuch auszutauschen:
Flug- und Betriebshandbuch AVO 68-V "Samburo",
Ausgabe 15.04.1983, mit geänderten Seiten F1.A,
F5, F15, F16, F19, B1A und B9A (Änderungsstand
17.05.1988).
 5. Änderung der Cockpit-Checkliste entsprechend den Angaben des jetzt gültigen Flughandbuchs.
 6. Prüfflug

Hinweise:

1. Die Änderung ist beim Hersteller oder einem entsprechend anerkannten Luftfahrttechnischen Betrieb durchzuführen.
2. Das unter Maßnahme 4. aufgeführte Handbuch kann bezogen werden von:

Limbach Flugmotoren GmbH & Co. KG
Kotthausener Str. 5
5330 Königswinter 21

Das unter Maßnahme 1. aufgeführte Handbuch, sowie die geänderten Seiten des Flug- und Betriebshandbuches (Änderungsstand 17.05.1988) können bezogen werden von

Hoffmann GmbH & Co. KG
Küpfertingstr. 9
8200 Rosenheim

HOFFMANN PROPELLER ROSENHEIM

LBA Nr. II-A 35 / FAA No. 810-3 F