

AVO 68-V und AVO 68-S
"Samburo"

Betroffen: Motorsegler AVO 68-V "Samburo"
und AVO 68-S "Samburo"

Gegenstand: AVO 68-V

- Austausch des Flugmotors
Limbach SL 1700 EI gegen
Limbach L 2000 EO 1
- Austausch der Luftschraube
HO-V 62 R/L 150 A gegen die
Luftschraube HO-V 62 R/L 160 T

AVO 68-S

- Austausch des Flugmotors
Limbach SL 1700 EI gegen
Limbach L 2000 EO 1
- Austausch der Luftschraube
HO-11-150 B 75 L gegen die
Luftschraube HO-11 A-150 B 90 L

Dringlichkeit: Auf Wunsch

Maßnahmen:

1. Einbau des Motors L 2000 EO 1
2. Anbau der Luftschraube entsprechend
den Anweisungen des Betriebs- und
Wartungshandbuches 0107.72 für den
Propeller HO-V 62 in der jeweils gül-
tigen Ausgabe



Technische Mitteilung
Nr. 808/L 2000

AVO 68-V und AVO 68-S
"Samburo"

Limbach Motorenbau
Kotthausener Str. 5
5330 Königswinter

3. Austausch folgender Handbücher:

- Flug- und Betriebshandbuch AVO 68-V "Samburo", Ausgabe 15. April 1977, Änderungsstand 18. Januar 1978, gegen die Ausgabe 15. April 1983 bzw.
Flug- und Betriebshandbuch AVO 68-S "Samburo", Ausgabe 15. April 1977, Änderungsstand 18. Januar 1978, gegen die Ausgabe 15. April 1983
- Wartungshandbuch AVO 68 "Samburo", Ausgabe 8. April 1977 gegen die Ausgabe 15. November 1983

4. Änderung der Cockpit Checkliste und der Farbmarkierungen auf den Triebwerksüberwachungsinstrumenten entsprechend den Angaben im zugehörigen Flughandbuch

5. Prüfflug

Hinweise:


1. Zum Umbau sind keine Änderungen an der Zelle oder sonstigen Bauteilen erforderlich.
2. Die Änderung ist beim Hersteller oder bei einem entsprechend anerkannten Luftfahrttechnischen Betrieb durchzuführen.
3. Die unter Maßnahme 3. aufgeführten Handbücher können bezogen werden von

Firma Limbach Motorenbau
Kotthausener Straße 5
5330 Königswinter

LIMBACH FLUGMOTOREN
GmbH & Co. KG
Kotthausener Straße 5
D-5330 Königswinter 21

Königswinter, den 1.7.1983

v. Volkhoff

LBA-anerkannt: 11. Juli 1984

Schmalzerbaum

Seite 2