

AVO 68-s "Samburo"

5330 Königswinter 21

Betroffen: Motorsegler AVO 68-s "Samburo"

Gegenstand: Umrüstung auf Baureihe AVO 68-v
"Samburo"

Dringlichkeit: Auf Wunsch

Maßnahmen: 1. Anbau der Luftschraube entsprechend
den Anweisungen des Betriebs- und
Wartungshandbuchs 0107.72 für den
Propeller HO-V 62 in der jeweils
gültigen Ausgabe. Es sind folgende
Propeller zu verwenden:

für Motor SPORTAVIA-Limbach
SL 1700 EI:
HO-V 62 R/L 150 A

für Motor Limbach L 2000 EO 1:
HO-V 62 R/L 160 T

2. Das feuerfeste Typenschild ist gegen
eines mit der Musterbezeichnung
AVO 68-v "Samburo" auszutauschen.

3. Neuwägung

4. Das Flug- und Betriebshandbuch
AVO 68-s ist gegen das folgende
Handbuch auszutauschen:



Technische Mitteilung
Nr. 808/HO-V 62

Limbach Flugmotoren GmbH & Co KG
Kotthausener Str. 5
5330 Königswinter 21

AVO 68-s "Samburo"

- für Motor SPORTAVIA-Limbach SL 1700 EI:
Flug- und Betriebshandbuch AVO 68-v
"Samburo", Ausgabe 15. April 1977,
Änderungsstand 18. Januar 1978
- für Motor Limbach L 2000 EO 1:
Flug- und Betriebshandbuch AVO 68-v
"Samburo", Ausgabe 15. April 1983.

5. Wird der Motor L 2000 EO 1 verwendet, sind die Cockpit-Checkliste und die Farbmarkierungen auf den Triebwerksüberwachungsinstrumenten entsprechend den Angaben des jetzt gültigen Flughandbuchs zu ändern.

6. Prüfflug

Hinweise:

1. Die Änderung ist beim Hersteller oder einem entsprechend anerkannten Luftfahrttechnischen Betrieb durchzuführen.

2. Die unter Maßnahme 4. aufgeführten Handbücher können bezogen werden von:

- für Motor SPORTAVIA-Limbach SL 1700 EI:

ALPLA-Werke
A. Lehner OHG
Allmendstraße
A-6971 Hard / Österreich

- für Motor Limbach L 2000 EO 1:

Limbach Flugmotoren GmbH & Co KG
Kotthausener Str. 5
5330 Königswinter 21

Königswinter, den 29. Juni 1984
v. Wübbhoff

Anerkannt durch
Luftfahrt-Bundesamt
11. Juli 1984



Schmalzgermann