

Gegenstand: Änderung des Motorträgers

Betroffen: Baumuster: AVo68-V „Samburo“
Baureihe: AVo68-R „Samburo“
Alle Werknummern

Dringlichkeit: Keine, Nachrüstung auf Wunsch

Maßnahmen: Änderung des Motorträgers, um den Einbau eines größeren Anlassers zu ermöglichen.
Umsetzen der inneren Rohrverstrebung zur Platzgewinnung.
Eine Nachrüstung ist nicht erforderlich.

Masse und Schwerpunktlage: Eine Schwerpunktwägung ist erforderlich und durchzuführen.

Material: Die erforderlichen Teile zur Durchführung der TM sind bei der Firma

M&D Flugzeugbau GmbH & Co. KG
Streeker Str. 5b
26446 Friedeburg

Tel.: +49 (0)4465/97878-11 Fax.: +49 (0)4465 / 942115

unter Angabe der Werknummer zu beziehen.

Hinweise: Der Umbau ist in einem Instandhaltungsbetrieb (Teil-145 Betrieb mit entsprechender Ermächtigung, Subpart F-Betrieb gem. Teil M) oder LTB durchzuführen und nachzuprüfen.

Friedeburg, 27.02.2008

(Stephan Hömke)

Zugelassen durch die EASA
EASA approved

am on 09.01.2008
mit Zulassungs-NR.:
under Approval No.:
EASA.A.C.08709